

表面汚染用サーベイメータの校正と不確かさ評価事例

2015年9月2日

一般財団法人 日本品質保証機構 高島 誠

発表内容

- ・はじめに
- 放射線測定器の種類
- 表面汚染用サーベイメータの校正方法
- ・不確かさ評価
- ・ (参考)表面汚染の測定方法
- ・おわりに





はじめに

はじめに

- 適切な線量管理のため、放射線計測が行われている

空間線量率

or

表面汚染

- 放射線測定器には校正が必要
- 測定値のみで不確かさには触れられていない

表面汚染用サーベイメータの校正方法と不確かさ






電離放射線

- α線・・・原子核内から放出されるヘリウムの原子核(電荷+2価の荷電粒子)
- ・β線・・・原子核内で、電子の関与のもと陽子と中性子が互いに変換することに伴い発生する電子線
- γ線・X線・・・原子核内(γ線)・外(X線)から放出される電磁波(光子)
- 中性子線・・・核分裂などによって発生する電荷を持たない粒子






放射線の性質



放射線と放射能



放射性汚染とは

JIS Z4001:1999 原子力用語より

• 放射性汚染•••材料又は場所、例えば体外や体内、 衣服又は作業場所などに存在する望ましくない放射 性物質、若しくはこのような物質が存在すること。



表面汚染用サーベイメータの利用

放射性同位元素を扱う事業所

医療分野

医療診断 (PET等) 医療機器

大学 研究所

化学分野

化学分析(成分分析、年代測定)

非密封線源を 扱う事業所

工業分野

非破壊検査

滅菌処理

原子力発電所事故関係

自衛隊、消防、警察、役所清掃工場、輸出関係





線源について

JIS Z4001:1999 原子力用語より

• 密封線源•••放射性物質の散逸及び他の物質との接触を避けるため、カプセルに密封するかカバーを接着した放射性線源。

(線源販売業者が製品として販売しているもの)

• 非密封線源•••密封されていないか、又は密封性能 が不十分な放射性線源。

状態: 気体•液体•固体(塊•粉末状等)







放射線測定器の種類

JQAの校正対象放射線測定器



高精度線量計



サーベイメータ



個人線量計



サーベイメータの種類



表面汚染検査用

* 日立アロカメディカル サーベイメータ カタログより

空間線量率測定用





表面汚染用サーベイメータ






放射性物質が付着しても容易に取り除けるように ビニール等で覆って使用 単位:cpm,cps





エネルギー特性

エネルギー特性(JIS Z4329に基づく形式試験データ) β線エネルギー特性



*日立アロカメディカル サーベイメータ取扱説明書より

測定条件 線源一プローブ間距離 5mm 面線源使用








表面汚染用サーベイメータの 校正方法

機器効率の校正①

JIS Z4329:2004 放射性表面汚染サーベイメータ

機器効率:標準線源に対して一定の幾何学的条件で測定したときの、

α線又はβ線表面放出率に対するサーベイメータの正味計数率の比。




面線源

- ① 周囲に線源が無い状態でバックグラウンド計数を測定
- ②検出器を面線源から 5mmの位置に設置
- ③総計数率を測定
- 4機器効率を計算





機器効率の校正②



 ε_i : 機器効率

n:総計数率(s-1)

n_B: バックグラウンド計数率(s⁻¹)

 φ :線源の単位面積当たりの α 粒子又は β 粒子表面放出率 (s^{-1}/cm^2)

A:検出器の入射窓面積(cm²)





36CI標準面線源



36CI

半減期:3×105年

(30万年)

放出核種:β線 710keV

大きさ10cm×15cm


校正項目:表面放出率 単位 s⁻¹/2πsr





トレーサビリティについて

- •10cm×15cmの面線源は国内に標準が無い
- ・経済産業省の 計量標準整備計画(物理標準)には 2017年までに供給予定



DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle: ドイツの認定機関





標準面線源校正証明書

Eckert & Ziegler

DAKKS

027404

15203-01-00

2014-07

Eckert & Ziegler Nuclites CmbH Sigselweg I 38110 Braunschweig Tel: -49 5307 930-0

Fax 49 5307 932-293

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium Im / as colibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst



Kalibrierschein

Calibration certificate

Strahler Nr. / Source number AL-2775

Gegenstand

Beta Wide Area Reference Source

Hersteller Manufacturer

Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH

CIR07032 AF-2775

Strahler-Nr.

Auftraggeber

Dolichi Clarity Co., Ltd. Chiba 285-0005

Japar

Auftragsnummer Omer No.

CO00159550

Anzahl der Seiten des Kalibnierscheines -Nacher of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung

20 June 2014

Deser Kalbrietschein darf nur vollstendig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszäge oder Ändeningen bedürfen der Genehangung. sowahl der Det Schen Akkreditterungsstelle Gribh als auch des ausstellenden Kalion erlaborationens. Kalion erscheine ohne Unterschrift Folgen

This collection certificate may not be reproduced other than in fail except with the permission of both the Devische Aldretificeranasselle Gmb II and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum Dote

Leiter des Kalibrierlappratoriums Head of the callbration laborators Registration Person to charge

Hinheltensystem (SII)

10 July 2014

Dr. Trieme A.A. E. HA.d

Poac

C27404

15203-01-00 2014-07

Beta Wide Area Reference Source

Source no. At-2775 Drawing VZ-628-001 Nuclide Chlorine-35

3.35 kBc Activity

Beta surface emission rate

Reference date: Dimensions of active surface

Overail cimensions

Leakage and contamination test

Wipe test passed on

Construction

Traceab lity

Uncertainty.

Measuring method

Appredication Cooperation (LAC) zur gegenseitigen Anankennung der Kalibderscheine. für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benauen

Kalibrierzeichen

Calibration mark

Dieser (allbrierschein dokumentiert die Bückführung

auf nationale Konnaile zur Darstellung der Finheiten in

Öbereicstimmung mit dem Internationalen

Die DAKid ist Unterzeichner der multilateralen

Boersinkommen der European zu operation für

Accorditation (EA) und der Internationa Taboratory

verantwert ich. This calibration carefleate documents the proceability to national standards which realize the mits of measurement according to the International System of

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European on operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation

(NLAC) for the mutual recognition of calibration certifica-

The over is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Radioactive impurities

Uniformity

2.09E03 s 1 in 2 w steradian

20 June 2014 at 12:00 UTC

150 mm x 100 mm. 170 mm x 120 mm x 3 mm

Wipe test according to ISC 9978.

CI-36 is incorporated into the surface of an anodized cluminium foil of 0.3 mm thickness. The thickness of the activated layer is approximately

6 um. The activated foil is mounted into a holder

The activity was determined by comparison with a reference source of the same construction. The beta surface emission rate was measured using a

windowless proportional counter.

Additional to the direct traceability to the PTB through the DAkkS this product complies with the requirements for traceability to NIST specified in the American National Standard "Traceability of Radioactive Sources to the NIST and Associated Instrument Quality Control (ANS) N42,22-19951". As a requirement of the ANSI N42.22-1995 Eckert & Ziegler Nuclited GmbH partidipates in the NRMAP/NIST Measurements Assurance Program of the Nu-

The relative uncertainty of the activity is 5 %, the relative uncertainty of the beta surface emission rate is 3 %.

The reported uncertainty, determined according to the DAkkS DXD 3 report is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k = 2, providing a level of confidence of 95 %. (Ref. N ST Technical Note 1297/"Cuide to the Expression of Uncertainty in Measurement" ISO Guide,

Related to Cl-36 (equal 100 %) the following radioactive impurities were detected; none

Quality assurance system The quality assurance system of Eckert & Ziezier Nuclited GmbH was certi-

field by Hoyd's Register Quality Assurance (IRQA) according to ISO 9001, issue 2008. Isotrak products meet the requirements of 10CFR50 Appendix B

The uniformity of the surface emission rate is better than 10 %.


clear Power Industry.

This is an EZN Class 2 reference source. Romack





表面放出率について



q₁:放出粒子

q₂:後方散乱粒子


q3:自己吸収粒子

線源内での自己吸収や後方散乱によって 放出される放射線粒子の数が増減





線源の構造による表面放出率の違い



放射能ではなく表面放出率で校正されている





標準面線源

JIS Z4334:2005

放射性表面汚染モニタ校正用線源

一β線放出核種(最大エネルギー0.15MeV以上)及びα線放出核種

推奨β線放出核種

表 1 クラス 1 参照標準線源に推奨する核種及びバッキング材

核種	半減期	最大エネルギー	最小バッキング材厚		
			単位面積当たりの質量	アルミニウム	ステンレス鋼
	年	keV	mg/cm ²	mm	mm
¹⁴ C	5 730	156	22	0.08	0.03
¹⁴⁷ Pm	2.62	225	35	0.13	0.04
³⁶ Cl	3×10 ⁵	710	170	0.6	0.20
²⁰⁴ Tl	3.78	763	180	0.7	0.23
$^{90}{ m Sr} + ^{90}{ m Y}$	28.5	2 274	850	3.1	1.1
¹⁰⁶ Ru+ ¹⁰⁶ Rh	1.01	3 540	1 300	4.8	1.7
²⁴¹ Am	432.6	5 544	6	0.02	0.01



校正証明書(JQA)

放射線源

36(1)

正 結 果 校

機器効率。

機器効率。 β線表面放出率 表示值

 $(\min^{-1}/2\pi)$ (kmin⁻¹) 1.25×10⁵

8.5 $0.52 \pm$

校正の条件 (1)線源検出器間距離:5 mm-

(2)線源面積: 150 cm²(10 cm×15 cm)↓

(3)検出器の入射窓面積:19.6 cm²+

(4) TIME CONST: 3₽

(5)レンジ:100k。

校正の不確かさ 15 % (包含係数 &=2) →

考 (1)表示値は自然計数率を差し引いた正味計数率である。

(2)機器効率は「JIS Z4329:2004」の機器効率試験に基づき、次式で 求めた。。

機器効率=(表示値/入射窓面積)/(β線表面放出率/線源面積)。

校正の不確かさせ

校正の不確かさは、拡張不確かさであり、包含係数 4-2 で決定され、約95%の。 信頼の水準を持つと推定される区間を定める。

使用した標準器等。

品名 型式 製造番号 製造者。

36Cl β線標準面線源 Eckert & Ziegler⊬ XXXXXX XXXXXX

特記事項 校正品の受理後、修理及び調整を行わず校正を実施した。*

以上







不確かさ評価

不確かさの要因

校正における主な要因

- 表面放出率の校正
- 表面放出率の均一性
- 半減期補正

面線源に起因するもの

- 被校正器の検出器位置設定
- 被校正器の検出器角度設定
- 指示値の読取り
- 散乱線の影響

測定に起因するもの





校正の不確かさ

不確かさの要因	相対	
	標準不確かさ	
標準器の校正値	1.5 %	
標準器の表面放出率の均一性	2.9 %	
検出器の位置設定	5.8 %	
検出器の角度設定	0.87 %	
検出器の指示値の読取	1.1 %	
その他	1.7 %	
合成標準不確かさ	7.1 %	
拡張不確かさ(k=2)	15 %	





(参考)表面汚染の測定方法

表面汚染の測定方法

JIS Z4504:2008 放射性表面汚染の測定方法


表面汚染密度:放射性表面汚染の放射能の汚染面積に対する比。 単位 Bq/cm²

- ・ 直接測定法 サーベイメータを汚染領域に直接近づけて測定 する方法
- 間接測定法 ろ紙等の拭き取り材を用いて汚染領域を拭き取り サーベイメータ等で測定する方法





表面汚染の測定方法(直接法)



 $A_{\rm s}$:表面汚染密度(Bq/cm⁻²)

n:総計数率(s⁻¹)

 $n_{\rm B}$: バックグラウンド計数率(s⁻¹)


 ϵ_i : β 粒子又は α 粒子に対する機器効率

A:検出器の入射窓面積(cm²)

 $\varepsilon_{\rm s}$: 放射性表面汚染の線源効率(不明な場合は安全側をとって0.5を採用)



表面汚染の測定方法(間接法)



 A_{Sr} :表面汚染密度(Bq/cm⁻²)

n:総計数率(s-1)

 $n_{\rm B}$: バックグラウンド計数率(${\bf s}^{\text{-1}}$)

 ε_{i} : β 粒子又は α 粒子に対する機器効率

F:拭き取り効率

S:拭き取り面積

ε_s: 放射性表面汚染の線源効率(不明な場合は安全側をとって0.5を採用)





おわりに

おわりに

- 表面汚染用サーベイメータは定期的な校正が必要
- エネルギー特性があるため、適切な線源(エネルギー)での校正が必要
- ・ 標準面線源の構造をよく把握しておくことが重要
- 表面汚染の測定では、放射線のエネルギー・幾何 学的配置など条件を可能な限り、校正時と同じ状態 に近づけること

測定器の品質管理・維持







ご清聴ありがとうございました